



Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

98-311 Ostrówek, Skrzynno 13, powiat wieluński
tel. 43 8415060, 530 283 905

e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl

ePUAP: /DPSSkrzynno/SkrytkaESP

FK.233.5.2024

Skrzynno, dnia 07.11.2024 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie działając na podstawie Uchwały nr 200/06 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 7 czerwca 2006 r. nr 200/06 w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji w sprawie trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu" ze zm. zawiadamia, iż posiada następujący zbędny składniki majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Wieluńskiego:

Lp.	Numer inwent.	Nazwa składnika majątku	Ilość	Rok zakupu	Cena*
1	DPS-7-74-741/3	-samochód osobowy marki Opel Combo Tour 1.3 DT MR 05 E4 -nr rejestracyjny: EW174X1 -data pierwszej rejestracji: 01.07.2009 -rodzaj nadwozia: minivan 4 drzwiowy -dop.masa całk.: 1845 kg kolor powłoki lakierowanej: 2-warstwowy z efektem metalicznym -pojemność/moc silnika: 1248cm/55kW(75KM) -wskazanie drogomierza: 300882 km -rodzaj skrzyni biegów: manualna -rodzaj napędu: przedni (4x2)	1	2009	Ekspertyza pojazdu wykonana 28.10.2024 oszacowała jego wartość rynkową na kwotę: 3.500 zł

*określana z uwzględnieniem stopnia zużycia na podstawie cen rynkowych/ wartości złomowej

STAN TECHNICZNY POJAZDU:

Silnik pojazdu; rozruch silnika utrudniony, wzmożony przedmuch spalin do skrzyni korbowo-tłokowej, znacznej wielkości wycieki oleju na uszczelnieniach silnika, układ wtryskowy z oznakami nadmiernego zużycia eksploatacyjnego.

Układ kierowniczy i zawiesz; zawieszenie kół przednich i tylnych z oznakami znacznej wielkości zużycia eksploatacyjnego, amortyzatory kół przednich i tylnych z ograniczoną skutecznością działania, powiększone luzy sumaryczne układu kierowniczego.

Nadwozie pojazdu; nr W0L0XCF0694245728, tabliczka znamionowa oryginalana, nadwozie nosi ślady uszkodzeń w zakresie poszycia drzwi tylnych lewych - zagięte w części środkowej, poszycie błotnika przedniego lewego – zagięte w części tylnej. Nadwozie posiada liczne drobne uszkodzenia mechaniczne na całej powierzchni. Rozwinięte ogniska korozyjne na powierzchni szkieletu, płycie podłogowej, łączeniach blach. Powłoka lakierowa posiada liczne zarysowania i odrapania na całej powierzchni nadwozia, szyba czołowa klejona – porysowana.

Instalacja oświetleniowa i sygnalizacyjna; sprawna technicznie.

Układ hamulcowy; ograniczona skuteczność działania.

Tarcze kół; rozwinięte liczne ogniska korozyjne na powierzchni tarcz kół, liczne drobne uszkodzenia mechaniczne na rantach tarcz kół.

Stan ogumienia; przednie lewe i prawe – zużycie w 94%, tylne lewe i prawe – zużycie w 59%.

Data ważności badania technicznego minęła 30.10.2024 r.

Jednostki organizacyjne powiatu zainteresowane otrzymaniem wyżej wymienionego składnika proszone są o pisemny wniosek w powyższej sprawie.

Wnioski można składać do dnia 22 listopada 2024 r. do godz. 14:00 mailem na adres: sekretariat@dpsskrzynno.pl.

Pojazd można obejrzeć w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 – 14:00, w terminie od 7listopada 2024 r do dnia 22 listopada 2024 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest Pan Arkadiusz Bąk, tel. do kontaktu: 43 841 50 60 wew. 18 .

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki organizacyjne będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem tego samego składnika majątku ruchomego o jego przydziale zdecyduje kolejność wpłynięcia wniosków do Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ww.Instrukcji. Przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Dyrektora DPS w Skrzynnie w protokole zdawczo-odbiorczym.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Skrzynnie

Emilia Łaniewska